




Edward Krolski SP5ELW  
sp5elw@austropack.pl

### POGROMCA ANTENY GP7 Dzięcioł Średni ([www.plaki.info](http://www.plaki.info))

Chyba pod koniec czerwca 2009 zauważyłem na SWR-metrze dziwne zachowanie anteny GP7 (sp7gxp). Dodatkowo wewnątrz domu słyhać było rezonujące przez komin metaliczne dźwięki. Zwaliłem to na karby lekkiego wiatru i spokojnie przesłuchiwałem pasma w poszukiwaniu DX'ów.



Po paru dniach antena przestała działać prawidłowo na 10 i 40m. W pierwszą sobotę po tym wydarzeniu postanowiłem zdjąć antenę i dokonać inspekcji. Rano przygotowując się do tej niebezpiecznej operacji i chcąc z dołu ocenić zagrożenia spojrzałem na antenę. Na górnym trapie trzymając się odgiętego stroika siedział POGROMCA i z zapalem kowala walił wielkim dziobem w plastikową osłonę trapu. Klaskaniem przegoniłem potwora. Gdybym wtedy wiedział jakich szkód narobił to pewno zrobiłbym mu zdjęcie i rozesłał list gończy.

Po zdjęciu anteny okazało się, że we wszystkich osłonach trapów są dziury wielkości 5mm i to po kilka. Podejrzewam, że to był niedouczony młody dzięcioł, który pomylił moją antenę ze stojącą nieopodal suchą sosną. Ostatnio widziałem go na niej – pewno rodzice mu powiedzieli gdzie są robaczki a gdzie „wucze” i od czego głowa boli. Hi.



Edward SP5ELW  
Warszawa – Falenica 2009